

Fahrzeugdaten

Mazda3 - 1.6L MZR-CD (109 hp) - 5MT Black
Außenfarbe

Modell - Motor - Getriebe

JMZBL14Y201216898

Fahrgestellnummer

16/09/2010

Garantiebeginn

Österreich

Ursprungsland





HU Datum

Leistungsübersicht

Mazda Europe Service	Standard cover expired - please discuss with your Mazda dealer
Mazda Neuwagen	
Anschlussgarantie	Keine Deckung
Mazda Care / Care Plus	Keine Deckung








Fälligkeit der nächsten Wartung

Service-Intervalle	Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
Nächste fällige Wartung	160.000 km / 100.000 Meilen / 8. Jahr
Erwartet am	12/06/2018
Spätestens bei	134358 km oder 14/11/2018 (je nachdem, was zuerst eintritt)

Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
 MAG, AUTOHAUS KRISSMER GMBH & CO KG Hauptstraße 71 AT - 6464 Tarrenz +43541264111	14/11/2017 1013863	114358 km	140.000 km / 87.500 Meilen / 7. Jahr Karosserie-Inspektion    
 MAG, AUTOHAUS KRISSMER GMBH & CO KG Hauptstraße 71 AT - 6464 Tarrenz +43541264111	28/11/2016 1010220	81358 km	120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr Karosserie-Inspektion   
 MAG, AUTOHAUS KRISSMER GMBH & CO KG Hauptstraße 71 AT - 6464 Tarrenz +43541264111	25/06/2015 1005565	54123 km	100.000 km / 62.500 Meilen / 5. Jahr Karosserie-Inspektion 
 MAG, GEORG DREER Kohlplatz 5 AT - 6600 Pflach/Reutte +43567262017	19/04/2013 01400105	29778 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr Karosserie-Inspektion   

Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
 MAG, Georg Dreer Kohlplatz 5 AT - 6600 Pflach/Reutte +43 (0) 5672 / 62017	11/11/2011 11079	14100 km	20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr Karosserie-Inspektion 
 MAG, Georg Dreer Kohlplatz 5 AT - 6600 Pflach/Reutte +43 (0) 5672 / 62017	16/09/2010 110011	10 km	Übergabe-Inspektion

Symbol Legende

 Checkliste als Download verfügbar	 Direktannahme	 Öl- und Ölfilterwechsel
 HU abgelaufen	 Luftfilter erneuert	 Bremsflüssigkeit erneuert
 Innenraumluftfilter erneuert		

Weitere Informationen