



Opel Vectra

ALVÁZSZÁM

W0LOZCF6841145778

2022-03-14 11:08 UTC+00:00

JÁRMŰVE RÁNÉZÉSRE:

 ✓ KILOMÉTERÓRA- ÁLLÁS Ebben a jelentésben nem került kilométeróra- csalás közlésre.	 ✓ LOPÁS A járművet nem keresik és nem tartják számon lopottként.	 ⚠ BALESETEK ⚠ Ez a jármű sérült.	 ✓ TAXI A járművet nem használták taxiként.
---	---	---	--

Észlelt tevékenység

1 Itt regisztrálták 2004-08	Ez a bejegyzés egy adminisztratív eseményt jelöl. Ez vonatkozhat tulajdonosváltásra, dokumentumok cseréjére vagy hasonló eseményre.	
2 Karbantartást végeztek rajta 2005-02	Ezt a járművet szervizelték és (vagy) karbantartották. Ebbe a kategóriába beletartozhatnak a vásárlás előtti ellenőrzések, a károsanyag-kibocsájtási mérések vagy könnyű javítások is.	
3 Karbantartást végeztek rajta 2005-04	Ezt a járművet szervizelték és (vagy) karbantartották. Ebbe a kategóriába beletartozhatnak a vásárlás előtti ellenőrzések, a károsanyag-kibocsájtási mérések vagy könnyű javítások is.	

4



**Karbantartást
végeztek rajta**
2005-05

Ezt a járművet szervizelték és (vagy) karbantartották. Ebbe a kategóriába beletartozhatnak a vásárlás előtti ellenőrzések, a károsanyag-kibocsájtási mérések vagy könnyű javítások is.



5



**Karbantartást
végeztek rajta**
2009-07

Ezt a járművet szervizelték és (vagy) karbantartották. Ebbe a kategóriába beletartozhatnak a vásárlás előtti ellenőrzések, a károsanyag-kibocsájtási mérések vagy könnyű javítások is.



6



**Találtunk
sérülést,
Magyarország**
2010-04

Adataink vannak arról, hogy ezt a járművet sérültként tartották számon egy bizonyos országban (vagy államban). Kérjük, tekintse meg a "Sérülések" részt a részletekért.



7



**Találtunk
sérülést,
Magyarország**
2014-12

Adataink vannak arról, hogy ezt a járművet sérültként tartották számon egy bizonyos országban (vagy államban). Kérjük, tekintse meg a "Sérülések" részt a részletekért.



Járműhasználat és tulajdonjog-korlátozás

Járművek mozgássérültek számára

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Tanulóautó

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Rendőrautó

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Tömegközlekedésben használták

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Bérautóként használták

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Taxiként használták

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Áruszállításra használták

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Zálogosított

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Kivonták a forgalomból

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Lefoglalták

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Korlátozott tulajdonjog

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Egyéb bejegyzések az általános nyilvántartásban

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Fennálló finanszírozással rendelkezik

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Importálva

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Exportálva

✓ Nem találtunk bejegyzéseket.

Tanács

A fenti táblázat a jármű földrajzi történetéről nyújt tájékoztatást. Az adatok hasznosak lehetnek a korábbi regisztrációk valóságtartalmának ellenőrzésére.

Megjegyzés

Lehetséges, hogy néhány eseményt nem fed le a "carVertical" adatlefedettsége, mások pedig duplán szerepelhetnek. Bizonyos esetekben a feltüntetett földrajzi hely az eladó tartózkodási helyét jelenti, nem pedig a jármű valós tartózkodási helyét.



Lopott járművek ellenőrzése

ORSZÁG	FORRÁS	RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
  Románia	Rendőrség Lopott járművek adatbázisa	Nem található bejegyzés
  Kanada	Rendőrség Lopott járművek adatbázisa	Nem található bejegyzés
  Csehország	Rendőrség Lopott járművek adatbázisa	Nem található bejegyzés
  Finnország	Rendőrség Lopott járművek adatbázisa	Nem található bejegyzés
  Svédország	Rendőrség Lopott járművek adatbázisa	Nem található bejegyzés
  Szlovákia	Rendőrség Lopott járművek adatbázisa	Nem található bejegyzés

Megjegyzés

A fenti lista kizárólag a "lopás helyét" tartalmazza, a regisztrált országot nem. Kizárólag a jelenlegi státusz van feltüntetve, tehát a megtalált járműveknél nem lesz lopásra vonatkozó bejegyzés.



Kilométerállás

Kilométerállás

2004	✓ 10 km
2005-02	✓ 18,500 km
2005-04	✓ 27,100 km
2005-05	✓ 29,900 km
2009-07	✓ 91,100 km
2010-04	✓ 112,614 km
2015-03	✓ 215,188 km

Tények a jármű kilométeróra-állásáról

Ma a W0L0ZCF6841145778 becsült kilométeróra-állása ennyi lehet:

Kilométerállás ellenőrzése

Kilométer-számláló: tényleges?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: nem tényleges?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: hamisítás megerősítve?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: mentes kilométeróra-számláló állásának megadásától?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: mechanikus korlátok túllépése?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: esetleg módosítva lett?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: kicserélték?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: leolvasott érték megújítás idején?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: kilométer-számláló eltérése?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: nyilvántartó hivatal felhívása?	✓ Nem találtunk problémát!
Kilométer-számláló: mechanikus korlátok korábbi túllépésének javítása?	✓ Nem találtunk problémát!

Ez a rész a kilométerórával kapcsolatban elvégzett ellenőrzéseink listáját tartalmazza.

i Megjegyzés


Mivel a carVertical nem tudja 100%-ig garantálni a kilométeróra adatok helyességét és teljességét, ezért azt javasoljuk, hogy egy helyszíni szemle során végeztesen szakértői ellenőrzést a kilométeróra állást illetően!



Sérülés

2010-04

Káreseményekről szóló jelentés



ORSZÁG

 Magyarország

BECSÜLT JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEK


20 000 Ft – 40 000 Ft

LEHETSÉGES SÉRÜLÉSTÍPUS

Ismeretlen

2014-12

Káreseményekről szóló jelentés



ORSZÁG

 Magyarország

BECSÜLT JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEK

100 000 Ft – 200 000 Ft

LEHETSÉGES SÉRÜLÉSTÍPUS

Ismeretlen

Sérüléssel kapcsolatos tulajdonosváltási dokumentum

Tulajdonviszonytal kapcsolatos ellenőrzések

Ez a rész a járműhöz kötődő esetleges problémákkal kapcsolatban elvégzett ellenőrzéseink listáját tartalmazza.

Bejegyzés márka nélküli járműként?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés árvízkárról?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés tűzkárról?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés jégesőkárról?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés sósvíz-kárról?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés vandalizmusról?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés bontásról?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés roncsként?

✓ Nem találtunk problémát!

Bejegyzés járműfelújításról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés átépítésről?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés roncsfelújításról, sérültként vagy nem meghatározottként?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés járműfelújításról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés ütközésről?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés előző roncsfelújításról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés roncsból felújított jármű megőrzéséről?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés újragyártásról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés szürke piacról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés totálkárról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés tulajdonosi megőrzésről?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés fenntartott, törölt, kötvénnyel igazolt címen?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés tulajdonjogi okirat másolatáról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés fenntartott, törölt, csak alkatrészhasználat címen?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés korábbi tulajdonosi megőrzésről?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés a jármű biztonsági hibája javításának elmaradásáról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés a jármű biztonsági hibájának javításáról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés bejelentett kárról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés korábbi nem javítható vagy javított állapotról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés jármű roncsolódásáról?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés üzemképtelen járműként?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés veszélyes anyaggal szennyeződött járműként?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés függőben levő roncsjárműként?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés roncsjárműként?	✓ Nem találtunk problémát!
Bejegyzés megkerült lopott járműről?	✓ Nem találtunk problémát!

Tanács

A sérülés természete ismeretlen - kérjen az eladótól további tájékoztatást. A sérülés súlyossága a karcolásoktól és horpadásoktól a sokkal költségesebb problémákig terjedhetnek.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a jelentésben ugyanaz a baleset kétszer szerepel. Az összegek, amennyiben fel vannak tüntetve, előzetes kalkulációk és nem tekinthetők a javítás tényleges költségének. Előfordulhat, hogy néhány baleset a természetükből kifolyólag rejtve marad a "carVertical" előtt.



Felszereltség (angol nyelven)

Azonosító és műszaki adatok



GYÁRTÓ

Opel



TÍPUS

Vectra



TÍPUS ÉVE

2004



MOTOR

1.9 I



ÜZEMANYAGTÍPUS

Dízel



KORMÁNYKERÉK
ELHELYEZÉSE

Balkormányos



MOTOR LEÍRÁSA

**ENG-4 CYL 19L
DIESEL TURBO
(LPM)**



MOTORKÓD

**Z19DT
-4134376**

Felszerelés (gyártó által meghatározott)

KÓD	LEÍRÁS	KÓD	LEÍRÁS
0	STARSILVER III M2	1	FLOOR COVER-INNER MIDLEV VARI
2	STEERING WHEEL COLOUR PLATINUM	3	BLACK-INTERIOR
4	TRIM COLOUR-BLACK	5	DOOR TRIM-COLOUR BLACK
6	POWER WINDOWS REAR DOORS	7	SEAT COMFORT PACK TWO
8	ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS	9	SEAT COMFORT PACK ONE
10	CONTROL SEAT MAN. LUMBAR LH	11	CONTROL SEAT MAN. LUMBAR RH
12	AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF	13	ORNAMENTATION NAME PLATE "GTS"
14	ORNAMENT-DECOR S/DELUXE	15	MOLDING ROOF BODY COLOUR
16	MOLDG. SIDE WIND.REVEAL CHROME	17	VENT FORCED AIR CONSOLE RR
18	LAMP INTR RF DUAL READING	19	DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL
20	BELGIUM-MANDATORY	21	ARMREST-FRONT CENTRE
22	BLACK DIALS CHROME RINGS	23	HANDLE O/S DR COLORED
24	ARM REST FRT SEAT CENTER LEATH	25	MIRROR ELEC OP/HT MAN FOLDING
26	MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM	27	SMOKER PACK
28	POCKET FRONT SEAT BACK LH	29	POCKET FRONT SEAT BACK RH
30	ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME	31	AXLE RATIO - 3.35
32	ANTI-LOCK TYPE BRAKE SYSTEM	33	RADIATOR COOLANT FUEL FIRED
34	ALTERNATOR-120 A	35	CRUISE CONTROL
36	CONTROL REMOTE HEATER	37	FRT CONSOLE SHIFT BRIGHT CHR.
38	LEFT HAND DRIVE	39	ENG-4 CYL 19L DIESEL TURBO

39	LEFT HAND DRIVE	39	ENG-4 CYL 19L DIESEL TURBO
40	TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.	41	TRANS-MAN 6-SPEED F40 WR
42	STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES	43	WHEEL 7 JX17 ALU CUSTOM
44	EU-EQUIPMENT	45	EMISSION-SYSTEM EEC 05
46	TRACTION CONTROL - ELECTRONIC	47	MODEL UPGRADE 06
48	TIRES 215/50 R 17-91W	49	FULL SIZE STEEL SPARE WHEEL
50	HOLDER CUP RR	51	BATTERY - 70 AH
52	TRIM PANEL INNER SPECIAL	53	FRONT FOG LAMPS
54	LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY	55	HORN DUAL ELECTRIC
56	DISPLAY LANGUAGE FRENCH	57	DISPL.FUEL ECON:KM/H L L/100KM
58	SPEAKER SYSTEM 7 CUSTOM	59	INFORMATION-COMPUTER
60	ANTENNA SHORT ROOF RADIO	61	SENSOR AUTO AIR RECIRCULATION
62	INDICATOR SERVICE INTERVAL	63	CDR2005 RADIO/CD PLAYER
64	IDENTIFICATION MID-YEAR INTROD	65	WITHOUT WAX PROTECTION
66	HOLDER EYEGLASSES	67	KNOB TRANS CONT LEVER LEATHER
68	STEERING WHEEL CONTROL-RADIO	69	W/O LETTERING ON SIDE MOLD.
70	GEARING CODE	71	DELETION OF ENGINE BADGE
72	TRIM CLOTH SPORT VAR.3	73	ADD.PARTS FOR RADIO INSTALL.
74	MOD. CONV. SPORT ELEGANCE	75	SPORT-CHASSIS LOWERED
76	DRAHT 1/MONDIAL BLACK	77	DISPLAY REMINDER PACKAGE
78	IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH	2AU	STARSILVER III M2
2J8	FLOOR COVER-INNER MIDLEV VAR1	33F	STEERING WHEEL COLOR PLATINUM
80I	BLACK-INTERIOR	80X	TRIM COLOUR-BLACK
80Y	DOOR TRIM-COLOR BLACK	A33	POWER WINDOWS REAR DOORS
A53	SEAT ADJ PASS MANUAL 8 WAY	AE4	SEAT FRONT BUCKET SPORT
AH4	8-WAY MAN SEAT ADJ DRIVER	AHA	CONTROL SEAT MAN. LUMBAR LH
AHB	CONTROL SEAT MAN. LUMBAR RH	AY0	AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF
BAI	ORNAMENTATION NAME PLATE "GTS"	BC6	ORNAMENT-DECOR S/DELUXE
BD8	MOLDING ROOF BODY COLOR	BW4	MOLDG. SIDE WIND.REVEAL CHROME
C77	VENT FORCED AIR CONSOLE RR	C95	LAMP INTR RF DUAL READING
CJ2	DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL	CT1	BELGIUM-MANDATORY
D09	ARMREST-FRONT CENTRE	D18	INST. BLACK CHROME RINGS
D75	HANDLE O/S DR COLORED	DB4	ARM REST FRT SEAT CENTER LEATH
DDG	MIRROR ELEC OP/HT MAN FOLDING	DH6	MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM
DT4	ASHTRAY - LIGHTER	EA1	POCKET FRONT SEAT BACK LH
EA2	POCKET FRONT SEAT BACK RH	FX3	VEH. STABILIZING SYSTEM (ESP)
FX4	AXLE RATIO - 3.35	JL9	ANTILOCK TYPE BRAKE SYSTEM
K07	RADIATOR COOLANT FUEL FIRED	K09	ALTERNATOR-120 A
K34	CRUISE CNTRL AUTO ELECTRONIC	KB4	CONTROL REMOTE HEATER
KKV	FRT CONSOLE SHIFT BRIGHT CHR.	LHD	LEFT HAND DRIVE
LPM	ENG-4 CYL 19L DIESEL TURBO	MM3	TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.
MZ3	TRANS-MAN 6-SPEED F40 WR	N34	STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES
N75	WHEEL 7 Jx17 ALU CUSTOM	NC0	EU-EQUIPMENT
NT4	EMISSION-SYSTEM EEC 05	NW9	TRACTION CONTROL - ELECTRONIC
OHE	MODEL UPGRADE 06	QFY	TIRES 215/50 R 17-91W
QQ5	TIR & WHL SPARE FULLSIZE STL	SVB	HOLDER CUP RR

T67	BATTERY - 70 AH	T6R	TRIM PANEL INNER LEATHER
T96	FOG LAMPS FRONT	TR0	LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY
U08	HORN DUAL ELECTRIC	U3D	DISPLAY LANGUAGE FRENCH
U55	DISPL.FUEL ECON:KM/H L L/100km	U66	SPEAKER SYSTEM 7 CUSTOM
U68	INFORMATION-COMPUTER	U91	ANTENNA SHORT ROOF RADIO
UEC	SENSOR AUTO AIR RECIRCULATION	UJ3	INDICATOR SERVICE INTERVAL
UY8	RADIO CDR 2005	V4J	IDENTIFICATION MID-YEAR INTROD
VG2	WITHOUT WAX PROTECTION	VK8	HOLDER EYEGLASSES
VY7	KNOB TRANS CONT LEVER LEATHER	W1Y	STEERING WHEEL CONTROL-RADIO
W2N	W/O LETTERING ON SIDE MOLD.	W4Y	GEARING CODE
W5T	DELETION OF ENGINE BADGE	W6T	TRIM CLOTH SPORT VAR.3
W8X	ADD.PARTS FOR RADIO INSTALL.	W9Q	MOD. CONV. SPORT ELEGANCE
XJ2	SPORT-CHASSIS LOWERED	XXPD	DRAHT 1/MONDIAL BLACK
Y67	DISPLAY REMINDER PACKAGE	Z1F	IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH

Tanács

A fenti lista a gyárilag telepített kiegészítőket tartalmazza. Ellenőrizze le, hogy nem hiányzik-e valami.

Megjegyzés

A megadott információ kizárólag a gyártó által megadott adatokra támaszkodik. Váltók esetén előfordulhatnak félreérthető kifejezések, különösen az "automata" sebességváltó definiálása során (műszaki szempontból manuálisak).