



## MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-24/0204134/07				
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	WAUZZZF42GA012115				
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	PHV351 HU				
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál út 2. 2024.02.07.				
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	94367				
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1				
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:					
Hiba helye					
hátról	oldalról	Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)	Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:		A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű <b>megfelel</b> a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló <b>6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet</b> előírásainak.			
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:	2026.02.15.				
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:	Spéci Flotta Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. U900003149  ..... Vizsgabiztos aláírás, bélyegző				
(10.) Egyéb információk:					
-a jármű jellegkódja:	AA Limuzin				
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:	26-24/0204134				
A jármű kilométer óra állásai: 69208 km 26-22/0068247 2022.01.17. 50716 km 26-20/0230750 2020.02.13.					

