



## MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-23/2019138/06				
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	WVWZZZ3CZJE048974				
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	SUF026 HU				
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	7632 Pécs, Melinda utca 2. 2 ep. 2023.11.02.				
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	147919				
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1				
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:					
Hiba helye					
hátulról	oldalról	Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)	Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:		A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű <b>megfelel</b> a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.			
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:		2025.11.29.			
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:		Losonci Szerviz Kft U000011255  ..... Vizsgabiztos aláírás, bélyegző			
(10.) Egyéb információk:					
-a jármű jellegkódja:		AA Limuzin			
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:		26-23/2019138			
A jármű kilométer óra állásai: 125392 km 26-21/1880640 2021.11.15. 119767 km 35-21/0029227 2021.06.17.					

