

Opel Insignia

FIN: **WOLGT8EN3D1007533**

Diesel

2013

Generiert am **2024-03-23 10:14**



Kilometerzähler



**Finanzieller und
rechtlicher Status**



Schadenersatz



Wissenswertes über Opel Insignia 2013

 KI-generiert

Der Opel Insignia 2013 ist ein vielseitiges Fahrzeug, das in verschiedenen Karosserievarianten erhältlich ist und mit unterschiedlichen Motoren aufwarten kann. In diesem Vergleich werden wir die verschiedenen Varianten des Opel Insignia untersuchen.

Karosserievarianten:

Den Opel Insignia 2013 gibt es in drei verschiedenen Karosserievarianten: Limousine, Fließheck und Kombi. Alle Karosserien sind Fünfsitzer, und der Kombi bietet das meiste Ladevolumen, was ihn zu einer guten Wahl für Familien macht.

Motoren:

Der Opel Insignia 2013 ist in drei Motorvarianten erhältlich. Der erste ist ein 1,4-Liter-Turbobenziner, der 140 PS und 200 Nm Drehmoment liefert. Der zweite ist ein 1,6-Liter-Dieselmotor, der je nach Leistung 110 PS und 136 PS leistet. Die dritte Motorvariante ist der 2,0-Liter-Dieselmotor, der in zwei verschiedenen Leistungsstufen mit 130 PS und 160 PS angeboten wird. Alle Motoren sind entweder mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Sechsgang-Automatikgetriebe erhältlich.

Technische Daten:

Der Opel Insignia verfügt über eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen, darunter:

- Regensensorische Scheibenwischer
- Automatische Scheinwerfer

- Volllederpolsterung
- Zwei-Zonen-Klimaautomatik
- Einparksensoren
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Bluetooth-Konnektivität
- Satellitengestützte Navigation

In puncto Sicherheit ist der Opel Insignia 2013 mit sechs Airbags, ABS, EBD, elektronischer Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle ausgestattet.

Fazit:

Insgesamt ist der Opel Insignia 2013 ein vielseitiges Fahrzeug, bei dem verschiedene Karosserievarianten und Motorisierungen zur Auswahl stehen. Er ist gut ausgestattet und bietet hervorragende Sicherheitswerte. Wenn Sie auf der Suche nach einem Auto mit viel Platz und Leistung sind, ist der Opel Insignia in der Tat eine überzeugende Option.

Diese Beschreibung wurde von einer künstlichen Intelligenz generiert und ist nicht auf mögliche Ungenauigkeiten hin überprüft worden.



Datenquellen

Wir haben 900+ Datenquellen in **35 Ländern** überprüft

Diebstahl

Ist das Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet? Wurde es in der Vergangenheit gestohlen? Wurde es wiedergefunden?

 Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

 Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **12 Ländern** abgeschlossen:



Das haben wir überprüft:



Derzeit als gestohlen gemeldet

✓ Kein Eintrag gefunden



Gestohlen in der Vergangenheit

✓ Kein Eintrag gefunden

Derzeitiger Status unbekannt



Gestohlen in der Vergangenheit

✓ Kein Eintrag gefunden

Das Fahrzeug wurde wiedergefunden

Polizeidatenbank gestohlener Fahrzeuge **Überprüfung abgeschlossen in:**



Vereinigte Staaten



Dänemark



Litauen



Italien



Slowakei



Finnland



Ukraine



Slowenien



Schweden



Tschechien



Kanada



Rumänien

Kilometerzähler

Gibt es Anzeichen für eine Manipulation des Kilometerstandes oder für Unstimmigkeiten?




Letzter bekannter Kilometerstand: 143.733 km



18 Kilometerstände gefunden

! Ausreißer



Einträge zum Kilometerstand

2012-10	10 km
2013-07	11.262 km
2013-08	13.157 km
2013-08	16.308 km
2014-01	31.721 km
2014-01	22.000 km
2014-04	42.250 km
2014-11	57.057 km
2015-04	70.503 km

Einträge zum Kilometerstand

2015-05	73.963 km
2015-10	78.000 km
2016-03	90.800 km
2016-10	98.788 km
2017-01	102.000 km
2017-03	105.415 km
2017-10	109.221 km
2018-05	115.352 km
2022-08	143.733 km

Finanzieller und rechtlicher Status

Hat das Fahrzeug die technischen Inspektionen bestanden? Bestehen Eigentumsbeschränkungen oder offene Kredite?



Keine finanziellen Beschränkungen für dieses Fahrzeug gefunden

Finanzielle Beschränkungen



Leasing

✓ Kein Eintrag gefunden

Keine Informationen über ausstehende Darlehen oder Finanzierungsvereinbarungen vorhanden



Operatives Leasing

✓ Kein Eintrag gefunden

No record of vehicle being on an operating-lease



Einheitsbesatz

✓ Kein Eintrag gefunden

No record of vehicle being under unit-stocking finance

Rechtlich



Technische Inspektion

✓ Kein Eintrag gefunden

Keine Einträge zur technischen Inspektion gefunden



Schrott

✓ Kein Eintrag gefunden

Keine Einträge gefunden, dass das Fahrzeug als verschrottet gemeldet wurde

Schadenersatz

Hat dieses Fahrzeug in der Vergangenheit einen Schaden erlitten? Wie hoch war er?



Keine Einträge zu Schäden gefunden

Einträge zu Schäden



Insbesondere bei der Prüfung älterer Fahrzeuge kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen. Schwarzmarkt-Werkstätten verschleiern Fahrzeugmängel oder -schäden bisweilen auf illegalem Wege und vermerken diese nicht. Gelegentlich werden die Nummernschilder der Fahrzeuge ausgetauscht. Wir verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um auch solche Delikte aufzudecken, können aber keine hundertprozentige Garantie geben.

Naturkatastrophe

Wurde der Standort des Fahrzeugs in einer Region erfasst, in der sich eine Naturkatastrophe ereignet hat?



Aus den Aufzeichnungen geht nicht hervor, dass sich das Fahrzeug in einem Katastrophengebiet befand



Insbesondere bei der Überprüfung älterer Fahrzeuge kann es jedoch zu Ungenauigkeiten kommen. Illegal operierende Mechaniker verschleiern oftmals Fahrzeugmängel oder -schäden, indem sie sie nirgends erfassen. Manchmal tauschen sie sogar Fahrzeugnummern aus oder führen andere illegale Eingriffe aus. Selbst derartige Verbrechen können wir mithilfe zahlreicher Methoden erkennen, dies jedoch selbstverständlich nicht zu 100% garantieren.

Marktwert

Zu welchem Preis wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit verkauft? Wie hoch ist der durchschnittliche Preis für Fahrzeuge aus diesem Jahrgang und dieser Modellreihe?



Durchschnittlicher Marktpreis für ein solches Fahrzeug: 7.800 €

 Achten Sie auf versteckte Probleme, wenn das Fahrzeug für deutlich weniger als den aktuellen Preis verkauft wurde!

Heutiger Marktwert von Opel Insignia 2013

Der Marktwert wird durch die Analyse des Preises eines bestimmten Fahrzeugmodells bestimmt, das im selben Jahr in dem Land hergestellt wurde, in dem der Bericht erstellt worden ist. Dabei analysieren wir Daten aus den vergangenen sechs Monaten.

Niedrigster Preis

5.916 €

Durchschnittlicher Preis

7.800 €

Höchster Preis

9.299 €

Ausstattung

Welche Spezifikationen und Ausstattungsmerkmale sind für dieses Fahrzeug erfasst?

 Überprüfe, ob die Spezifikationen und die Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Identifizierung und technische Angaben

 Marke Opel	 Modell Insignia	 Karosserietyp Kombi
 Herstellungsjahr 2013	 Jahr des Modells 2013	 Hubraum 2 l
 Antriebsstrangleistung 140 kW (188 hp)	 Treibstoffart Diesel	 Antriebstyp Allradantrieb
 Anzahl Türen 5	 Lenkradplatzierung LHD	 Anzahl Zylinder 4



Anzahl Getriebe

6



Motorbeschreibung

**ENG-4 CYL 20L
DIESEL TWIN TURB
(LBY)**



Anzahl Sitze

5

Ausstattung (in Eng.)

0

TRIM COLOUR SEAT JET BLACK

2

MOLDING DOOR INTR PIANO BLACK2

4

STITCHING COLOUR INDIAN SUMMER

6

COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

8

COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

10

COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP

12

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

14

RESTR. SEAT BELT TENSIONER FRT

16

POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

18

INTERIOR TRIM CONFIG #1

20

RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

22

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

24

1

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

3

MOLDING I/P INTR PIANO BLACK

5

INTERIOR TRIM JET BLACK

7

DELETE SPARE WHEEL AND TYRE

9

COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP

11

MEMORY DRIVER PERSONALIZATION

13

FRONT PASS SEAT COMFORT PACK

15

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

17

REAR ELECTRIC WINDOWS

19

6-WAY PWR SEAT ADJ DRIVER

21

RES.PROV. CARG NET TIEDOWN FRT

23

WINDSHIELD TYPE HEAT REFLECTIV

25

DARK TINTED REAR WINDOWS

26

CONTROL SEAT POWER LUMBAR RH

28

LOCK CNTRL REMOTE ENTRY STD

30

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

32

HEAD RST NAPPA-LEATH RR CENTER

34

BUMPER PROV. FRONT LOWER SPOI.

36

REINFORCED HEATING ELECTRIC

38

VENT AIR CONSOLE RR

40

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

42

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

44

HANDLE O/S DR B/C CHROMESTRIP

46

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

48

MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM

50

MIRROR HOUSING PAINTED

52

ELECT FOLDABLE DOOR MIRRORS

54

POCKET FRONT SEAT BACK RH

CONTROL SEAT POWER LUMBAR LH

27

EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

29

ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

31

AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF

33

PLATE DOOR SILL COVER "OPEL"

35

BUMPER PROV. REAR LOWER SPOI.

37

SUNROOF GLASS SLIDING ELEC.

39

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

41

HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

43

GERMANY-MANDATORY

45

CENTER ARMREST RR W. STORAGE

47

REAR SIDE WINDOW SUNBLINDS

49

CONSOLE ROOF INTERIOR

51

SMOKER PACK

53

POCKET FRONT SEAT BACK LH

55

FLEXRIDE WITH CDC

56

CHASSIS ALL WHEEL DRIVE

58

TRIM LEATHER NON PERF. NAPPA

60

AXLE RATIO - 3.20

62

ELECTRONIC LIMITED SLIP DIFF

64

CHASSIS EQUIP REAR AXLE H-ARM

66

ENGINEERING YEAR 2013

68

BRAKE PARKING POWER OPERATED

70

FILTER EXHAUST SYSTEM PARTICLE

72

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

74

CONTROL MANUAL SHIFT AT

76

ALTERNATOR-140 A

78

CONTROL CONSOLE INFO REDUNDANT

80

LEFT HAND DRIVE

82

LOCAL PACKAGE

84

MARKETING AREA - EUROPE

86

BELT LINE MOLDING CHROME ALL

57

TRIM DOOR LEATH NON.PERF.NAPPA

59

VEHICLE FUEL DIESEL B10

61

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

63

CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

65

ASTEROID GREY/THE GREYFATHER

67

ABS 17" FRT & RR DISC POWER

69

PEDALS SPORTY ALLOY

71

BATTERY 12V 85AH 800 CCA

73

HEATED FRONT SEATS

75

RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

77

POWER OUTLET REAR

79

ENG-4 CYL 20L DIESEL TWIN TURB

81

LOCAL PACKAGE

83

LOCAL PACKAGE

85

RECEPTACLE MEMORY CARD

87

TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL

88

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

90

STEERING WHEEL LEATH.3SP.ERGON

92

EMISSION-SYSTEM EEC 09

94

OPEL SPECIAL VEHICLE - RUESSEL

96

CNTRL SEAT MAN CUSHN EXTN LH

98

WHEEL 8.5JX20 ALU BI-COLOUR

100

LAMP FRT FOG ECE

102

LAMP SYSTEM DAYTIME RUNNING

104

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

106

POWER TAILGATE

108

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

110

SIGHT AND LIGHT PACK

112

HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

114

RADIO NAVI 900

116

COLOUR INF DISPLAY (CID)7"QVGA

118

89

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

91

EU-EQUIPMENT

93

STEER POWER RED RACK VAR EFF

95

MODEL UPGRADE 05

97

CNTRL SEAT MAN CUSHN EXTN RH

99

TYRES 245/35 R20-95Y BW R/ST

101

INT ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

103

FOG LAMP REAR

105

PREM LEATHER NON-PERF JETBLACK

107

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

109

MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT

111

SPOILER REAR

113

SPEEDOM. KM

115

INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC

117

ADVANCED PARKING AID

119

SENSOR IND.FOLLOWING DISTANCE

120

FRT CAMERA+LANE DEPARTURE WARN

122

INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

124

MOB PHONE SYS WITH EMBED PHONE

126

FLEXRIDE

128

RECEPTACLE USB

130

ALARM HORN THEFT DETER.SELFPOW

132

SENSOR VEHICLE INCLINATION

134

SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

136

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

138

STAINLESS STEEL RR BUMPER PROT

140

V.A. ASM COCKPIT

142

V.A. ASM ROOF TRIM

144

V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

146

V.A. ASM TYRES & WHEELS

148

VIN MODEL YEAR 2013

SENSOR IND. FORW COLLISION AL.

121

SENS COLLISION AVOID FORWARD

123

TIRE PRESS MONITORING SYSTEM

125

SPEAKER SYSTEM PREMIUM AUDIO

127

ANTENNA - DIVERSITY

129

THEFT DETER. EL UNAUTH. ENTRY

131

ALARM (COMBO PREDISP ONLY)

133

SENSOR VEHICLE INTERIOR MOVEM

135

LUGGAGE CARRIER CLR ROOF SILV

137

WITHOUT WAX PROTECTION

139

HOLDER EYEGLASSES

141

V.A. ASM STEERING COLUMN

143

V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

145

V.A. ASM REAR SUSPENSION

147

KNOB TRANS CONT LEVER SPORT

149

STEERING WHEEL CONTROL-RADIO

150

CONVERS. NAME PLATE "OPC LINE"

152

VXR STYLING PACK ONE

154

EQUIP. RECEIVING UNIT GPS

156

WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

158

STEERING WHEEL REDUND. CONTROL

160

VXR INTERIOR STYLING PACK

151

GEARING CODE

153

ORNAMENTATION LETTERING "4X4"

155

WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY

157

KIT - TIRE REPAIR

159

SPORT-CHASSIS LOWERED

161

FREQUENCIES 433 MHZ

Zeitraum

2 Einträge gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

Letzte Einträge

2012-10

 Deutschland



Wurde angemeldet

Der Eintrag stellt ein Verwaltungsereignis dar. Es könnte sich um eine Änderung der Eigentumsverhältnisse, der Dokumente usw. handeln.

2013-01

 Herkunftsland
unbekannt



Wurde hergestellt

Das Land (oder Bundesland) weist entweder auf den Standort der Produktionsstätte, Montagestätte oder den Firmensitz des Herstellers hin. Das Datum kann geschätzt sein.



+31

Datenquellen

Wir haben 900+ Datenquellen in **35 Ländern** überprüft