

Gépkocsi adatok

CX-5 - 2.5L SKYACTIV-G (194 hp) - SOUL RED
6AT CRYSTAL M
Modell - Motor - Váltó Gk. Színe
JMZKFGWMA90105719 SDL595
Alvsz. Rendszám
18/06/2020 Magyarország
Garancia kezdete Származási ország

Ügyfél adatai



















Úr Imre Kiss E1-2RS89519
Szerződés Customer ID
X 4/A
tér Deák Ferenc
Utca és házszám
5700 Gyula
Irányítószám Város
Magyarország BÉKÉS
Ország Megye
X +36203584035
Telefonszám
✓ kiss.imre@info-set.hu
e-mail cím



Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service Érvényesség: 18/04/2025 (MES száma: KF105719) vagy 37853 Km.
(amelyiket előbb eléri)-ig.
Ingyenesen itt: Magyarország hívható : 06 80 014 990.
Egyéb országból hívható: +43 1 52503 6221.
Opcionális Kiterjesztett Garancia Nincs fedezet

Következő látogatás esedékessége

Módosított intervallumok A villáskulcs jelzőlámpa a szükséges karbantartás előtt 1000 km-el vagy 15 nappal gyullad fel a műszerfalon. Az alábbiak ennek becsült időpontja.
Karbantartási intervallumok Flexibilis karbantartás jelzés legkésőbb 20.000 km-nél vagy 12 hónapnál (amelyiket előbb eléri)
Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.
Következő előírt karbantartás esedékessége 5. Karbantartás
Várható időpontja 37853 Km. vagy 18/04/2025
Legkésőbb ekkor 37853 Km. vagy 18/04/2025 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Körös Autócentrum Kft. Szarvasi út 66. HU - 5600 Békéscsaba +3666450450	18/04/2024 216267	17853 Km.	80.000 Km. / 4. Év Karosszéria átvizsgálás    
 MMH, Körös Autócentrum Kft. Szarvasi út 66. HU - 5600 Békéscsaba +3666450450	07/06/2023 208474	12998 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás    
 MMH, Körös Autócentrum Kft. Szarvasi út 66. HU - 5600 Békéscsaba +3666450450	07/06/2022 200321	6947 Km.	40.000 Km. / 2. Év Karosszéria átvizsgálás    
 MMH, Körös Autócentrum Kft. Szarvasi út 66. HU - 5600 Békéscsaba +3666450450	17/06/2021 192616	2796 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás   

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	19/06/2020 2020/1026	5 Km.	PDI 

Jelzések magyarázata



További információk
letölthetők



Mazda Nyári átvizsgálás



Fékfolyadék cseréje



Utastéri légszűrő cseréje



Olaj és olajszűrő csere



Motortéri légszűrő cseréje